

**Anlage 4.2-Maßnahmenliste  
(Sortierung nach Zuständigkeit)**

Nr.	Straße	Lage	Mangel	Maßnahmen-Typ	Beschreibung	Zuständigkeiten	Umsetzung*	Kosten geschätzt
3	Fercher Uferweg	gesamter Bereich des Fercher Uferweges	Poller als Gefahrenquelle; keine ausreichende Markierung der Poller auf dem Belag	Korrigieren von Poller bzw. Umlaufsperr	Überprüfung aller Poller auf Notwendigkeit; ggf. Entfernung der Poller; bei Weiterbestand der Poller ggf. Markierung auf Belag ergänzen	Bauhof	kurzfristig	1.000 €
38	Schulstraße	Einmündung Friedrich-Ebert-Str.	Umlaufsperrn für Lastenräder und Anhänger nicht passierbar	Korrigieren von Poller bzw. Umlaufsperr		Bauhof	kurzfristig	2.200 €
1	Fercher Straße	Abzweig R1 am Ortsausgang	Fehlende Anbindung/Querungsmöglichkeit zum Zweirichtungsradweg Richtung Petzow	Errichtung einer Querungshilfe	Schaffung eines sicheren und erkennbaren Übergangs zwischen den Führungsformen	Bauverwaltung	mittelfristig	22.000 €
5	Glindower Weg	Knoten Glindower Weg/ Hohe Eichen	Sehr schlechte Sichtverhältnisse für Linksabbieger aus der Ortslage Ferch kommend Richtung R1	Errichtung einer Querungshilfe		Bauverwaltung	mittelfristig	22.000 €
16	Dorfstr.	zw. Schwarzer Weg u. Fercher Uferweg	Fahrbahnoberfläche nicht optimal; bes. im Kurvenbereich bei Hausnr. 24 Sturzgefahr durch Verlegung des Pflasters in Längs-Reihung (Bildung von Längskanten); Sturzgefahr durch Naturstein-Aufpflasterung mit großen Rillen und Unebenheiten	Instandsetzung der Fahrbahnoberfläche	Anordnung V kz.-Nr. 277.1 (Überholverbot einspuriger Fahrzeuge)	Bauverwaltung	mittelfristig	74.000 €
20	K6909	Ortsausgang Ferch Richtung Caputh	Fehlender Übergang zum einseitigen Zweirichtungs-Geh- und Radweg	Errichtung einer Querungshilfe	Schaffung einer Linksabbiegemöglichkeit aus dem Mischverkehr kommend; Vorschlag: Errichtung Aufstellfläche im Bereich des südlichen Gehweges, Auffahrt auf diese Fläche ebenerdig von der Fahrbahn kommend	Bauverwaltung	mittelfristig	22.000 €
21	Schmerberger Staße	Verlängerung Schmerberger Str. aus Fichtenwalde Richtung R1	Fahrbahnoberfläche nicht ausreichend gut befahrbar	Instandsetzung der Fahrbahnoberfläche		Bauverwaltung	mittelfristig	58.080 €
24	Am Lienwitzsee	Waldweg von Am Lienwitzsee Richtung Michendorf	Fahrbahnoberfläche nicht ausreichend gut befahrbar	Instandsetzung der Fahrbahnoberfläche		Bauverwaltung	langfristig	84.150 €
25	Rohrweg	zw. Zur Roten Brücke u. Michendorf	Fahrbahnoberfläche nicht ausreichend gut befahrbar	Instandsetzung der Fahrbahnoberfläche		Bauverwaltung	langfristig	306.405 €
26	Zur Roten Brücke	zw. Flottstelle u. Schmerberger Weg	schlechte Fahrbahnoberfläche (Verbindung soll zukünftig als mögliche Alternativstrecke zur stark befahrenen Schwielowsee-straße dienen)	Instandsetzung der Fahrbahnoberfläche		Bauverwaltung	kurzfristig	180.510 €
27	Schmerberger Weg	zw. Spitzbubenweg u. Schmerberger Weg Haus-Nr. 113	schlechte Fahrbahnoberfläche	Instandsetzung der Fahrbahnoberfläche		Bauverwaltung	langfristig	68.970 €

**Anlage 4.2-Maßnahmenliste**  
**(Sortierung nach Zuständigkeit)**

Nr.	Straße	Lage	Mangel	Maßnahmen-Typ	Beschreibung	Zuständigkeiten	Umsetzung*	Kosten geschätzt
30	Bergstraße	zw. Am Krähenberg u. Schwielowseestr.	schlechte Fahrbahnoberfläche; häufige Konfliktsituationen im Bereich Einmündung Friedrich-Ebert-Str. durch hohe Geschwindigkeiten der Radfahrenden infolge Neigung Bergstraße	Instandsetzung der Fahrbahnoberfläche	Teilaufpflasterung im Mündungsbereich Friedrich-Ebert-Str.	Bauverwaltung	langfristig	9.900 €
40	K6909-Straße der Einheit	Einmündung Seestraße	Gefahrenstelle durch nicht ausreichende Kantenabsenkung im Bereich des nicht benutzungspflichtigen Radweges (westliche Auffahrt; Schulweg); schlechte Sicht für Kfz im Mündungsbereich, dadurch Gefährdung von Radfahrenden auf Radweg	sonstige Maßnahmen (siehe Beschreibung)	Absenkung Bordstein; Vorziehen der Haltelinie	Bauverwaltung	kurzfristig	6.600 €
45	Lindenstraße	zw. Max-Planck-Str. u. Försterweg	schlechte Fahrbahnoberfläche (Kopfsteinpflaster)	Instandsetzung der Fahrbahnoberfläche		Bauverwaltung	langfristig	60.555 €
46	Rosenstraße	zw. Waldstr. u. Am Waldrand	schlechte Fahrbahnoberfläche (Kopfsteinpflaster)	Instandsetzung der Fahrbahnoberfläche		Bauverwaltung	langfristig	14.190 €
47	Am Waldrand	zw. Rosenstr. u. Bergholzer Str.	schlechte Fahrbahnoberfläche	Instandsetzung der Fahrbahnoberfläche		Bauverwaltung	langfristig	31.020 €
54	Vogelweg	Einmündung Am Petzinsee	Fahrbahnoberfläche nicht ausreichend gut befahrbar, nicht für Radverkehr freigegeben	Instandsetzung der Fahrbahnoberfläche	Befestigung Fahrbahnoberfläche; Freigabe für Radverkehr	Bauverwaltung	mittelfristig	33.250 €
58	K6910-Caputher Chaussee	Ortseingang	Gefahrenstelle Übergang Radweg auf Fahrbahn	Sonstige Maßnahmen (siehe Beschreibung)	stärkere Verziehung des Einmündungsbereiches	Bauverwaltung	kurzfristig	4.000 €
64	K6910-Am Wasser	Einmündung Gartenweg	Bordsteinabsenkung zur Anbindung Gartenweg fehlt	Absenkung Bordstein		Bauverwaltung	langfristig	6.600 €
69	Seesteig	Bahndamm	bestehende Verhältnisse für Radverkehr nicht optimal	Bereits gemeldeter Bedarf eines neuen Radweges	Im Zuge Brückenneubau Eisenbahnbrücke Werder bereits in Planung	Bauverwaltung	kurzfristig	40.000 €
49	K6910-Geltower Chaussee	Am Bahnübergang	Fußgänger und Radfahrer werden im Bereich des Bahnüberganges auf Straße geleitet	Radverkehrsführung verbessern	Verbreiterung des Bahnüberganges	Bauverwaltung/ Deutsche Bahn	mittelfristig	16.500 €

\*kurzfristig bis 31.12.2022  
mittelfristig bis 31.12.2026  
langfristig ab 2027

**Anlage 4.2-Maßnahmenliste  
(Sortierung nach Zuständigkeit)**

Nr.	Straße	Lage	Mangel	Maßnahmen-Typ	Beschreibung	Zuständigkeiten	Umsetzung*	Kosten geschätzt
34	Eisenbahnbrücke Caputh	Caputher Gemünde	Fehlende Zuwegung zum Bahndamm; stark eingeschränkte Nutzbarkeit durch Treppenanlage; schmaler Fußweg über Brücke ohne RV-Freigabe	Radverkehrsführung verbessern	Anbindung der Brückenköpfe sowie Führung im Brückenbereich verbessern (barrierefrei); übergangsweise: Verbesserung der Schiebevorrichtung auf den Treppenanlagen	Bauverwaltung/ Ordnungsamt (Schild)	mittel-langfristig	nicht bezifferbar da mögliche Maßnahme noch offen
53	Am Petzinsee	Bereich östlich Wentorfstr.	Gefahrenstellen durch Betonklötze mit Blumenkübeln, diese ragen in die Fahrbahn und führen zu nicht einsehbaren Bereichen dahinter	Sonstige Maßnahmen (siehe Beschreibung)	Entfernung Blumenkübel; Verkehrsberuhigung z.B. durch Anlage verschwenkter (wechselseitiger) Grünflächen (keine Verdeckung dahinter liegender Flächen durch Bepflanzung)	Forst/ Gestattungsvertrag prüfen/ Liegenschaften	kurzfristig	43.000 €
22	K6907-Beelitzer Straße	zw. Ferch-Sperlingslust u. Mühlengrund	Radverkehrsführung auf der Fahrbahn bei hohem Verkehrs- u. Schwerlastaufkommen	Bau eines neuen Radweges		KSB	Langfristig	437.750 €
41	K6909-Michendorfer Chaussee	zw. Lindenstr. u. Im Gewerbepark	Schäden in der Fahrbahnoberfläche des Radweges	Instandsetzung der Fahrbahnoberfläche des Radweges		KSB	mittelfristig	107.580 €
55	Vogelweg	an Einmündung zu Chausseestraße	Fehlende Querungsmöglichkeit von Vogelweg kommend	Errichtung einer Querungshilfe	Absenkung Bord gegenüber Einmündung Vogelweg; Prüfung weiterer Möglichkeiten	KSB	kurzfristig	6.600 €
65	K6910-Am Wasser	Haus-Nr. 44	Gemeinsamer Fuß- und Radweg tw. untermaßig	Radverkehrsführung verbessern	Beseitigung der Engstellen	KSB	mittelfristig	18.333 €
6	K6907	zw. OL Kammerode und OL Ferch	Radverkehrsführung auf der Fahrbahn; Ausweichstrecke für A10; hohe Verbindungsfunktion für den Radverkehr zwischen Kammerode und Ferch sowie Anbindung an Europaradweg R1; Anbindung an Radweg L90	Bau eines gemeinsamen Geh- und Radweges (außerorts)		KSB/Bauverwaltung	langfristig	438.250 €
7	K6907	zw. L90 u. OL Kammerode	Radverkehrsführung auf der Fahrbahn; Ausweichstrecke für A10; hohe Verbindungsfunktion für den Radverkehr zwischen Kammerode und Ferch sowie Anbindung an Europaradweg R1; Anbindung an Radweg L90; Z 295 verhindert die Einhaltung eines ausreichenden Sicherheitsabstandes beim Überholen des Radverkehrs	Bau eines gemeinsamen Geh- und Radweges (außerorts)	Gewährleistung der Anbindung an den Übergabepunkten (Radweg bzw. Mischverkehr)	KSB/Bauverwaltung	langfristig	231.250 €
13	Glindower Weg	Knoten K6907-Kammeroder Weg/Glindower Weg/ Mühlengrund	Ungenügende Sichtbeziehungen	Errichtung einer Querungshilfe	ggf. Errichtung eines Mini-Kreisels	KSB/Bauverwaltung	langfristig	22.000 €

**Anlage 4.2-Maßnahmenliste  
(Sortierung nach Zuständigkeit)**

Nr.	Straße	Lage	Mangel	Maßnahmen-Typ	Beschreibung	Zuständigkeiten	Umsetzung*	Kosten geschätzt
15	K6907-Mühlengrund	Einmündung Potsdamer Platz	Fehlende Führung am Knotenpunkt	Radverkehrsführung verbessern	Führung des Radverkehrs im Knotenpunkt verbessern; prüfen: Anlage Minikreisel; Markierung Fahrradweiche mit vorgezogener und rot eingefärbter Aufstellfläche für links und geradeaus fahrenden Radverkehr	KSB/Bauverwaltung	mittelfristig	570.000 €
19	K6909-Dorfstraße	am Fercher Strandbad	fehlende Anbindung Fercher Uferweg zum gemeinsamen Geh- und Radweg zw. Ferch u. Caputh	Bau eines neuen Radweges	Fortführung des bestehenden außerörtlichen gemeinsamen Geh- und Radwegs zwischen Ferch und Caputh in den Bereich der Ortslage am Areal des Strandbades vorbei; hierzu Rückversetzung des Zaunes am Strandbad	KSB/Bauverwaltung	kurzfristig	47.500 €
23	K6907-Seddiner Weg	zw. Ferch-Sperlingslust u. AS Ferch	Radverkehrsführung auf der Fahrbahn bei hohem Verkehrs- u. Schwerlastaufkommen	Bestätigter Bedarf eines neuen Radweges	Bereits in Planung	KSB/Bauverwaltung		Bereits in Planung
31	K6909-Friedrich-Ebert-Str.	zw. Weinbergstr. u. Schulstraße	Verkehrsführung auf der Fahrbahn bei hohem Verkehrsaufkommen (Schulweg); durch Parkstände tw. unübersichtlich	Radverkehrsführung verbessern		KSB/Bauverwaltung	langfristig	56.160 €
37	K6909-Friedrich-Ebert-Str.	Knoten Schmerberger Weg/Friedrich-Ebert-Str.	Unübersichtliche Kreuzungssituation; schlechte Sichtverhältnisse (Schulweg)	Errichtung einer Querungshilfe		KSB/Bauverwaltung	langfristig	22.000 €
39	K6909-Friedrich-Ebert-Str.	Einmündung Kirschanger	Gefahrenstelle im Einmündungsbereich Kirschanger/Ausfahrt REWE; eingeschränkte Sichtverhältnisse auf Gehweg (Schulweg)	Sonstige Maßnahmen (siehe Beschreibung)	Teilaufpflasterung im Einmündungsbereich Kirschanger u. ggf. für zweite Ausfahrt Blütenviertel (Neubetrachtung der Situation nach Bau des Blütenviertels)	KSB/Bauverwaltung	mittelfristig	16.500 €
66	K6910-Am Wasser	Einmündung Havelpromenade	fehlende Anbindung/Querungsmöglichkeiten vom Zweirichtungsradweg Am Wasser in Richtung Werderscher Damm u. in Richtung Havelpromenade	Errichtung einer Querungshilfe	eventl. Einrichtung Kreisverkehr	KSB/Bauverwaltung	mittel- bis langfristig	570.000 €
14	K6907-Mühlengrund	zw. Glindower Weg u. Beelitzer Str.	Radverkehrsführung auf der Fahrbahn bei hohem Verkehrs- u. Schwerlastaufkommen; beengte Verhältnisse; schlechte Sichtverhältnisse	Markierung Radfahrstreifen/ Schutzstreifen	Markierung eines einseitigen Schutzstreifens (südseitig); an Engstellen Fortführung als Piktogrammspur (Sichtbarmachung Radverkehr); Freigabe des Gehweges für Radverkehr sowie Markierung einer Piktogrammspur auf der Fahrbahn (nordseitig)	KSB/Bauverwaltung	mittelfristig	79.830 €

\*kurzfristig bis 31.12.2022  
mittelfristig bis 31.12.2026  
langfristig ab 2027

**Anlage 4.2-Maßnahmenliste  
(Sortierung nach Zuständigkeit)**

Nr.	Straße	Lage	Mangel	Maßnahmen-Typ	Beschreibung	Zuständigkeiten	Umsetzung*	Kosten geschätzt
57	K6910-Caputher Chaussee	zw. Ortseingang u. Hauffstr.	Radverkehrsführung auf der Fahrbahn bei hohem Verkehrsaufkommen (Stauumfahrung) u. beengten Verhältnissen	Markierung Radfahrstreifen/ Schutzstreifen	Markierung Schutzstreifen (ostseitig); an Engstellen Fortführung als Piktogrammspur; RV-Freigabe Gehweg (westseitig) sowie Markierung einer Piktogrammspur auf der Fahrbahn; Anbindung an einseitigen Zweirichtungsradweg außerorts gewährleisten; Anbindung an Hauffstraße gewährleisten; Anordnung Tempo 30	KSB/Ordnungsamt	kurzfristig	59.310 €
56	B1-Hauffstraße	zw. Gartencenter u. Vogelweg	Radverkehrsführung auf baulich angelegter Führung im Seitenraum tw. untermaßig, häufige Verschwenkungen; Furtmarkierung ohne Roteinfärbung; Haltestellenbereiche sehr eng	Radverkehrsführung verbessern	Verbesserung der Radverkehrsführung im Seitenraum; Verbreiterung der Radwege bzw. der gemeinsamen Geh-/Radwege, wo möglich; Verschwenkungsbereiche verringern; in Haltestellenbereichen ggf. baulich abgesetzte Führung vor Wartebereich; eine Roteinfärbung der Furten wird empfohlen	Landesstraßenbetrieb	mittelfristig	783.750 €
59	B1-Am Brückenpark	zw. Baumgartenbrücke u. Hauffstr.	Gemeinsamer Geh-/Radweg westseitig untermaßig	Verbreiterung gemeinsamer Geh-/ Radweg		Landesstraßenbetrieb/ Bauverwaltung/ Liegenschaften	mittelfristig	107.525 €
43	Lindenstraße	bei Haus-Nr. 55	Sichtbehinderung auf nicht benutzungspflichtigem Radweg	Beseitigung Sichtbehinderung	Beseitigung der Sichtbehinderung oder Umgestaltung des Radweges	Liegenschaften/ Bauverwaltung	mittelfristig	25.000 €
4	Fercher Straße	zw. Abzweig Neue Scheune und R1 am Ortsausgang	Radverkehrsführung auf der Fahrbahn bei hohem Verkehrsaufkommen	Radverkehrsführung verbessern	Beidseitige Markierung einer Piktogrammspur; Anordnung Tempo 30	Ordnungsamt	mittelfristig	99.005 €
8	Kemnitzer Heide	Abzweig R1	Ausweisung als Fahrradstraße vom Abzweig R1 in Richtung Osten fehlt	Ergänzung eines Verkehrszeichens	Herstellung einer konsistenten Beschilderung	Ordnungsamt	kurzfristig	200 €
11	Fercher Heideweg	Einmündung Glindower Weg	Sichtbehinderung für Linksabbieger	Beseitigung Sichtbehinderung		Ordnungsamt	kurzfristig	0 €
33	Uferpromenade	zw. Eisenbahnbrücke u. Fähre	Fußweg für Radverkehr nicht zugelassen; wünschenswert ist die Freigabe für den Schülerverkehr in den Vormittagsstunden	Freigabe für Radverkehr	RV-Freigabe 7-9 Uhr (Schülerverkehr)	Ordnungsamt	kurzfristig	500 €
48	Waldstraße	zw. Potsdamer Str. u. Rosenstr.	Einbahnstraße nicht für Radverkehr freigegeben	Freigabe für Radverkehr	RV-Freigabe Einbahnstraße	Ordnungsamt	kurzfristig	500 €
60	Baumgartenbrück	südl. Auffahrt Baumgartenbrücke	Gefahrenstelle durch Poller; nicht passierbar mit Lastenrädern oder Anhängern; Radfahrer müssen absteigen	Korrigieren von Poller bzw. Umlaufsperr	ergänzend: Beschilderung verbessern in Richtung Potsdam	Ordnungsamt	mittelfristig	1.700 €
61	Baumgartenbrück	nördl. Auffahrt Baumgartenbrücke	Gefahrenstelle durch Poller; nicht passierbar mit Lastenrädern oder Anhängern	Korrigieren von Poller bzw. Umlaufsperr		Ordnungsamt	mittelfristig	1.100 €
62	K6910-Am Wasser	zw. Baumgartenbrück u. Friedhof	fehlende Teilseparierung, räumlich beengt	Radverkehrsführung verbessern	Anordnung Tempo 30	Ordnungsamt	kurzfristig	1.600 €

\*kurzfristig bis 31.12.2022  
mittelfristig bis 31.12.2026  
langfristig ab 2027

**Anlage 4.2-Maßnahmenliste  
(Sortierung nach Zuständigkeit)**

Nr.	Straße	Lage	Mangel	Maßnahmen-Typ	Beschreibung	Zuständigkeiten	Umsetzung*	Kosten geschätzt
63	K6910- Am Wasser	am Friedhof	fehlende Quermöglichkeit u. fehlender Hinweis auf Übergang linksseitigen Zweirichtungsradweg	Errichtung einer Querungshilfe	Querungshilfe einrichten sowie entsprechende Hinweisbeschilderung	Ordnungsamt/ Bauverwaltung/ Tourismusabteilung	kurzfristig	22.000 €
50	K6910-Geltower Chaussee	zw. Bahnübergang u. Baumgartenbrück	Radverkehrsführung auf der Fahrbahn (ostseitig) bei hohem Verkehrsaufkommen (Stauum- fahrung)	Markierung Radfahrstreifen/ Schutzstreifen	Markierung eines Schutzstreifens (ostseitig)	Ordnungsamt/ Straßenverkehrs- behörde/ KSB/ Bauverwaltung	mittelfristig	25.065 €
10	Glindower Weg	zw. Fercher Heideweg u Hohe Eichen	Radverkehrsführung auf der Fahrbahn bei hohem Verkehrsaufkommen und beengten Verhältnissen	Anordnung Tempo 30		Ordnungsamt/ Straßenverkehrsbehörde	kurzfristig	800 €
32	Weinbergstr.	zw. Straße der Einheit u. Friedrich-Ebert-Str.	Beengte Verkehrsverhältnisse mit saisonal starker Kfz-Belastung; starker Parkdruck; durch Parkstände tw. unübersichtlich	Anordnung Einbahnstraße mit RV-Freigabe	Anordnung Einbahnstraße mit Fahrtrichtung Friedrich-Ebert-Str.; RV-Freigabe in Gegenrichtung; Anordnung Tempo 30; alternativ: Einrichtung einer "unechten Einbahnstraße" mit Vkz.-Nr. 267 an der Einmündung zur Friedrich-Ebert-Str. (Abfluss des Verkehrsstromes von der Fähre über Weinbergstr.) und RV-Freigabe	Ordnungsamt/ Straßenverkehrsbehörde	kurzfristig	nicht bezifferbar auf Grund möglicher begleitender Maßnahmen
35	Straße der Einheit	zw. Fähre u. Weberstr.	Beengte Verkehrsverhältnisse mit tageszeitlich (Schule) u. saisonal starker Kfz-Belastung; starker Parkdruck	Anordnung Einbahnstraße mit RV-Freigabe	Anordnung Einbahnstraße mit Fahrtrichtung Fähre; RV-Freigabe in Gegenrichtung; alternativ: Einrichtung einer "unechten Einbahnstraße" mit Vkz.-Nr. 267 von der Fähre kommend hinter Einmündung Weinbergstr. (Abfluss des Verkehrsstromes von der Fähre über Weinbergstr.) und RV- Freigabe ; Errichtung einer baulichen Anlage vor der Kita zur Verkehrsberuhigung	Ordnungsamt/ Straßenverkehrsbehörde	kurzfristig	nicht bezifferbar auf Grund möglicher begleitender Maßnahmen
12	Glindower Weg	zw. K6907-Kammeroder Weg u. Fercher Heideweg	Radverkehrsführung auf der Fahrbahn bei hohem Verkehrs- aufkommen und beengten Verhältnissen; schlechte Sicht- verhältnisse an den Knotenpunkten	Anordnung Tempo 30		Ordnungsamt/ Straßenverkehrsbehörde	kurzfristig	800 €
42	K6909- Michendorfer Chaussee	Einmündung im Gewerbepark	Keine Kennzeichnung der weiteren Radverkehrsführung (Seitenwechsel)	Anbindung Radverkehrsführung verbessern		Ordnungsamt/ Straßenverkehrsbehörde	kurzfristig	400 €

\*kurzfristig bis 31.12.2022  
mittelfristig bis 31.12.2026  
langfristig ab 2027

**Anlage 4.2-Maßnahmenliste  
(Sortierung nach Zuständigkeit)**

Nr.	Straße	Lage	Mangel	Maßnahmen-Typ	Beschreibung	Zuständigkeiten	Umsetzung*	Kosten geschätzt
44	Lindenstraße	Übergang Potsdamer Str.	Schmale, unübersichtliche Gestaltung des nicht benutzungspflichtigen Radweges (Südseite); Gefahrenstelle durch fehlende Furtmarkierung auf nicht benutzungspflichtigem Radweg im Knoten Potsdamer Str./Linden-str.; Einmündungsbereich sehr weit; fehlende Führung im Übergang zum Mischverkehr im weiteren Verlauf	Radverkehrsführung verbessern	empfohlen wird eine Verbreiterung der Fahrbahn zu Gunsten einer beidseitigen Führung auf der Fahrbahn mittels Radfahrstreifen/Schutzstreifen; mindestens Aufbringung einer Furtmarkierung im Einmündungsbereich Potsdamer Str./Lindenstr., empfohlen wird eine Rotmarkierung der Furt	Ordnungsamt/ Straßenverkehrsbehörde	kurzfristig	177.000 €
28	K6909	K6909 OE Caputh	Gefahrenstelle: Querung der Fahrbahn aus Richtung Ferch kommend	Sonstige Maßnahmen (siehe Beschreibung)	Anordnung des Vzk-Nr. 138 (Radfahrer kreuzen)	Ordnungsamt/ Straßenverkehrsbehörde	kurzfristig	400 €
29	K6909-Schwielowsee-str.	zw. OE Caputh u. Weinbergstr.	Radverkehrsführung auf der Fahrbahn bei hohem Verkehrsaufkommen und beengten Verhältnissen	Radverkehrsführung verbessern	Beidseitige Markierung einer Piktogrammspur; Anordnung Tempo 30	Ordnungsamt/ Straßenverkehrsbehörde	kurzfristig	106.025 €
17	Fercher Uferweg	am Parkplatz Strandbad	Zufahrt zum Uferweg oft zugeparkt	Sonstige Maßnahmen (siehe Beschreibung)	Schaffung einer eindeutigen Zuwegungskennzeichnung	Ordnungsamt/ Tourismusabteilung	kurzfristig	500 €
67	K6910-Werderscher Damm	zw. Havelpromenade u. Fuchsweg	Radverkehrsführung auf der Fahrbahn bei hohem Verkehrsaufkommen und beengten Verhältnissen	Anordnung Tempo 30		Ordnungsamt: Antrag an Straßenverkehrs-behörde	kurzfristig	800 €
2	Fercher Uferweg	Abzweig Fercher Str. Richtung Fercher Uferweg	ggf. fehlende touristische Wegweisung Richtung Fercher Uferweg	Anpassung Wegweisung		Tourismusabteilung	kurzfristig	2.000 €
9	Kemnitzer Heide	Abzweig Kemnitzer Heide/R1	Touristische Wegweisung in beide Richtungen nicht ausreichend sichtbar; durch Umleitungsbeschilderung ergänzt, um Sichtbarkeit zu erhöhen	Anpassung Wegweisung	Verbesserung der Sichtbarkeit und Konsistenz der touristischen Wegweisung	Tourismusabteilung	kurzfristig	400 €
18	Fercher Uferweg	zw. Parkplatz am Strandbad u. Landhaus Ferch	Fehlende touristische Wegweisung Richtung Fercher Uferweg	Anpassung Wegweisung		Tourismusabteilung	kurzfristig	400 €
36	Straße der Einheit	an Einmündung Schmerberger Weg	Radwegweisung Richtung Schmerberger Weg schlecht sichtbar (zu klein)	Anpassung Wegweisung		Tourismusabteilung	kurzfristig	500 €
51	K6910-Geltower Chaussee	Einmündung Baumgartenbrück	Fehlende touristische Wegweisung (westseitig)	Anpassung Wegweisung		Tourismusabteilung	kurzfristig	600 €
52	K6910-Caputher Chaussee	Einmündung Am Petzinsee	Fehlende touristische Wegweisung Richtung R1	Anpassung Wegweisung		Tourismusabteilung	kurzfristig	200 €
68	Schweizer Straße	Knoten Am Ufer/ Schweizer St./Schulweg	bestehende Beschilderung wird nicht ausreichend wahrgenommen	Anpassung Wegweisung		Tourismusabteilung	mittelfristig	400 €

\*kurzfristig bis 31.12.2022  
mittelfristig bis 31.12.2026  
langfristig ab 2027